



Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1199786 WM	Original Copy	
Start Date / Fecha Inicio	23/08/23	Priority / Prioridad	2
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-.	Status / Estado	WO Scheduled
	-.	Supervisor	Proc Water Management Supvrs
	-.		
	Corrective Result of PM Equip./Asset Condition		

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	364
Manufacturer / Fabricante	Manufacturer
Model Desc. / Desc. Modelo	Decant System and Return Decant Return Barges & Pumps
P&ID	P&ID
Parent / Padre	360 Tailings Disposal
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	Limpieza del area por completo

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.02	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	Limpieza del area por completo

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	LINT Industrial Technician	10.00	6.00

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours / H. Actual
92146	Joselyn Y...		10.00	2/00
70313	Edwin C...		10.00	2/00
66624	Rendal C...		10.00	2/00

Juan M. De La Rosa

Engineering - Water Management Supervisor

Mobile: (+507) 6166-9801

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 2

Complete values / Completa estos valores:

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	23/8/23
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	15:00
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Terminio de Trabajo	25/8/23
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Terminio de Trabajo	15:00 09:00 AM

Failure / Falla	n/a
Analysis / Análisis	n/a
Solution / Solución	n/a

Comments / Comentarios

Limpieza del area como preparativo para la auditoria.

- Se realizó limpieza del area, se recogio basura entre otros botellos plásticos, sogas, cartuchos.
- Se organizaron huecos.

* Como observacion se requiere apoyo con boominch para retirar piras, flotadores de lago y flotador vampa.

* Revertir mantener pendiente instalacion de bridas para cables electricos y sus respectivos guardas. Adicional postes y luces. Tomar debidos alcances para el personal que le compete.

WO Raised by: / Orden Creada por:	SAMUEL SALAZAR
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	23/08/2023
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	EC/JS/ED
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	Juan de la Rosa
Date Completed / Fecha completada:	25/8/23

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 2 of / de 2